




Coppia ganasce tenere per morse a 5 assi

Coppia ganasce in acciaio non trattate, tenere lavorabili, per bloccare pezzi irregolari su morse a 5 assi, fornite con relative viti di bloccaggio.




Codice	€	L (mm)	B (mm)	H (mm)
C553960124	-,	124,8	65	36,2






Rialzo per morse a 5 assi

Rialzo per morse a 5 assi, con predisposizione per cave a T e sistema Zero Point APS.






Codice	€	H1 (mm)	H2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
C553980060	-,	60	117	120	40	70	29/16	145	20
C553980100	-,	100	157	120	60	75	40	165	10
C553980120	-,	120	177	120	75	75	40	165	20





Staffa per morse a 5 assi

Staffa in acciaio per lo staffaggio delle morse a 5 assi e relativi rialzi. Fornita con tassello e vite.





Codice	€	T (mm)	
C554020012	-,	12	
C554020014	-,	14	

Codice	€	T (mm)	
C554020018	-,	18	
C554020020	-,	20	_
C554020022	-,	22	



C554020016

Coppia di chiavette di posizionamento per morse a 5 assi

Coppia di chiavette di posizionamento in acciaio temperate e rettificate per uso su cave a T (dimensioni speciali) per morse a 5 assi.







Codice	€	T (h6) (mm)	
C554040012	-,	12	
C554040014	-,	14	
C554040016		16	

Codice	€	T (h6) (mm)	
C554040018	-,	18	
C554040020	-,	20	
C554040022	-,	22	