




Blocchetti • Spine calibrate e calibri tampone • High Tech • Righe, squadre e goniometri • Varie • Metri e flessometri • Livelle • Strumenti di misura non dimensionali



Coppia bracci di misura portatastatori

Coppia bracci di misura portatastatori sia per misure esterne che interne.




Codice	€	Lunghezza (mm)
F155010025	—	40
F155010030	—	80



Coppia blocchetti per bracci di misura portatastatori

Coppia blocchetti da montare sui bracci di misura portacomparatori per delimitare la profondità di controllo o per appoggio nel caso di controllo di diametri molto grandi.




Codice	€
F155010035	—



Adattatore per il montaggio degli inserti filettati M2,5

Adattatore per il montaggio degli inserti filettati M2,5.




Codice	€
F155160005	—



Adattatore per il montaggio di inserti di misura con gambo da Ø 3,5 mm

Adattatore per il montaggio di inserti per misura di filettature.



Codice	€
F155180005	—



Cavo di collegamento per strumenti di misura digitali

Cavo di collegamento per strumenti di misura digitali con trasmissione dati a PC, utilizzabili senza interfaccia, con uscita tipo: RS 232, Digimatic, USB (incluso software).




Codice	€	Collegamento	Lunghezza cavo (m)
F038430005	—	RS 232	2
F038430010	—	Digimatic	2

Codice	€	Collegamento	Lunghezza cavo (m)
F038430015	—	USB incluso software	2



Cavo di collegamento per strumenti di misura digitali con uscita Opto

Cavo di collegamento da strumenti di misura digitali con uscita Opto ai sistemi di elaborazione dati con ingressi tipo RS 232, USB.



Codice	€	Collegamento	Lunghezza cavo (m)
F038700005	—	RS 232	2

Codice	€	Collegamento	Lunghezza cavo (m)
F038700015	—	USB	2

3

COMPARATORI